Dimar inicia investigación por incidente de la draga “Hung Jun 5001” en Bocas de Ceniza



10/04/2020 - 08:05 pm

Reproducir Detener

En la mañana del 10 de abril, el piloto práctico de la Draga “Hung Jun 5001”, que adelantaba

labores en Bocas de Ceniza, reportó a la Estación Control Tráfico y Vigilancia Marítima de la Capitanía de Puerto de Barranquilla la ocurrencia de incidente marítimo que le impedía continuar la operación de forma normal y segura.

La Dirección General Marítima activo inmediatamente los protocolos establecidos para garantizar la Seguridad Integral Marítima en el puerto, que incluyen las coordinaciones con las demás Autoridades y entidades.

Aunque durante el incidente no se presentó ninguna afectación al medio marino y fluvial, ni afectación en las operaciones del Puerto de Barranquilla, Dimar inició la investigación administrativa respectiva con el fin de esclarecer los hechos presentados.

Dimar trabaja en coordinación con el gremio marítimo y portuario de la ciudad, con el fin de mantener las condiciones de seguridad y operatividad del Puerto de Barranquilla.